





CAD/Rechnergestützte Konstruktion

Skizzen II



Bearbeitungshinweise:

- In den Skizzen sollen nur die Maße vorkommen, die auf der Zeichnung dargestellt sind.
- Führen Sie die Maßänderungen durch, die auf den Zeichnungen angegeben sind.



1:1




Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-10	20-10.w13	08.10.13	2:1



1:2




Variante	Maß A	Maß B
1	R60	80
2	R50	60

Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-20	20-20.w13	08.10.13	1:1



Variante	Maß A	Maß B
1	60	30
2	80	25




Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-30	20-30.w13	08.10.13	1:1



1:2




Variante	Maß A	Maß B
1	90	30
2	120	40

Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-40	20-40.w13	08.10.13	1:1



Variante	Maß A
1	27
2	17



Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-50	20-50.w13	08.10.13	2:1



1:2



Variante	Maß A	Maß B
1	Ø100	Ø140
2	R12	R20

Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-60	20-60.w13	08.10.13	1:1



Variante	Maß A	Maß B	Maß C
1	90 °	R80	12
2	120 °	R90	18

Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-70	20-70.w13	08.10.13	1:1



Variante	Maß A	Maß B
1	120 °	120
2	135 °	150

Benennung	Zch.Nr.	Datum	Maßstab
20-80	20-80.w13	08.10.13	1:2